

AUTOMAATTISEN PALOILMOITUKSEN SYYT

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 2014 - 2016

	v. 2014	v. 2015	v. 2016	Yht. 2014-2016
Automaattisen palo ilmoituksen syy				
Ajoneuvon pakokaasu	4	5	8	17
Erehdys tai väärä käyttö	18	32	26	76
Huolimatt. kiint. korjaus-, asennus- tai huoltotyössä	82	66	60	208
Huolimattomuus tulitöissä	4	3	5	12
Hätäkeskuksen toiminta	0	0	1	1
Ilkivaltainen käyttö	25	21	19	65
Ilmaisinvika palo ilmoitin- tai sammutuslaitteistossa	18	29	13	60
Isku ilmaimeen	14	13	12	39
Keskuslaitteiston vika	16	9	12	37
Korkea tilapäinen lämpötila	22	9	9	40
Kosteus tai vesi	56	69	69	194
Muu savu tai pöly	70	58	107	235
Muu syy	30	30	22	82
Muu syy tai syy tuntematon	2	0	0	2
Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö	1	0	2	3
Paineenvaihtelu sprinkleriputkistossa	16	24	30	70
Painikkeen vikaantuminen	9	13	6	28
Ruuan valmistus	116	148	140	404
Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio	5		4	9
Sprinklerin rikkoontuminen	3	2	5	10
Sprinkleriputkiston jäätyminen	0	1	2	3
Sprinkleriputkiston vuoto	10	5	3	18
Teholähdevika	5	8	11	24
Tulipalo	7	2	1	10
Tuntematon syy	130	117	113	360
Tupakointi	17	13	23	53
Virhe irtikytkennöissä	3	3	3	9
Virhe kuukausikokeilussa	12	12	8	32
Virhe tai vika palo ilmoittimen ja hätäkeskuksen välisessä yhteydessä	2	8	2	12

Lähde: Pronto

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos