

1. Säiliön omistajan nimi ja osoite Oulun Kaupunki/Maalismaan ala-aste	Puh.nro 040-703 05 21
2. Tarkastuksen tilaajan nimi ja osoite Tervola Mikko	


## Säiliötiedot

5. Sijainti (osoite) Pottutörmäntie, 91200 YLI-II	<input type="checkbox"/> Tärkeällä pohjavesialueella <input type="checkbox"/> Ranta-alueella <input type="checkbox"/> Muualla
6. Säiliön erottelu <input type="checkbox"/> 95 <input type="checkbox"/> 98 <input type="checkbox"/> 99 <input type="checkbox"/> Dö kesä <input type="checkbox"/> Dö talvi <input type="checkbox"/> Pö <input type="checkbox"/> Pö kiint.	
7. Sijointi <input type="checkbox"/> Maan alla <input type="checkbox"/> Maan päällä <input type="checkbox"/> Kellarisäiliö	8. Asennusvuosi
9. Valmistusvuosi	
10. Muoto <input type="checkbox"/> Suorakulmainen <input type="checkbox"/> Lieriö <input type="checkbox"/> Muu, kts. huom.	11. Materiaali <input type="checkbox"/> Metalli <input type="checkbox"/> Muovi
12. Alkuperäinen levypaksaus pääty/vaippa mm	13. Tilavuus m3 10 m3
	14. Valmistus-/tyyppikilpi <input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Ei ole

## Puhdistus

15. Säiliön sisältö <input type="checkbox"/> Polttoöljyä 8000 ltr <input type="checkbox"/> Öljyjätettä tai -lietettä 300 ltr	16. Säiliöstä poistettu öljy <input type="checkbox"/> Palautettu säiliöön <input type="checkbox"/> Toimitettu muualle Mihin:
17. Öljyjäte tai -liete <input type="checkbox"/> Kuljetetaan pois; kenен toimesta ja mihin: Tarkastusliike <input type="checkbox"/> Asianmukaisesta jälkikäsittelystä huolehtii: EkoKem Oy	

## Säiliön kunnan toteaminen

18. Syöpymät Säiliön levypaksuudesta jäljellä syvimmän syöpymän kohdalla mm	Syöpymäkohta säiliössä: 
19. Säiliön tiiveyskoe Ylipainekoe 0,2 bar <input type="checkbox"/> Ei huomauttamista <input type="checkbox"/> Kts. Huomautukset	
20. Paluuputken tiiveyskoe Koepaine 0,2 bar <input type="checkbox"/> Ei huomauttamista <input type="checkbox"/> Suosittelemme yksiputkijärjestelmää	
21. Imuputken pohjaventtiili: <input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Uusittu	
22. Säiliöluokka <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> Säiliö puhdistettu ja poistettu käytöstä.	23. Suosittelemme seuraavaa määräaikaistarkastusta vuonna: 2023
24. Ilmaputken kunto <input type="checkbox"/> Kunnossa <input type="checkbox"/> Epäkunnossa	25. Säiliön tarkastuksen tehneen nimi: Kari Heikkinen

26. Ylitäytönest (YTE) <input type="checkbox"/> Kunnossa <input type="checkbox"/> Epäkunnossa <input type="checkbox"/> Puuttuu
27. Suostumus pöytäkirjan lähettämisestä paloviranomaisille: <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
28. Huomautettavaa: .



.....  
Kari Heikkinen