

**Taulukko 1. Uimavesinäytteiden laatu 24.6.2019**

<b>Kunta</b>	<b>Uimaranta</b>	<b>pvm</b>	<b>Veden lämpötila °C</b>	<b><i>E.coli</i> pmy/100 ml</b>	<b>Suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml</b>
Kempele	Kalliomonttu	24.6	17	<1	1
Liminka	Rantakylä	24.6	18	<1	<1
Lumijoki	Viinavuori	24.6	18	2	8
Oulu	Lämsänjärvi	24.6	18	10	1
Oulu	Nallikari	24.6	17	<10	5
Oulu	Tuira	24.6	16	11	11
Oulu	Valkiaisjärvi	24.6	19	1	<1
Oulu, Kiiminki	Jäälin monttu	24.6	18	1	<1
Oulu, Oulunsalo	Papinjärvi	24.6	16	7	<1