

Taulukko 1 Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen EU-rantojen uimavesinäytteiden tulokset 2.6.2025.

Kunta	Uimaranta, ylläpitäjä	Ranta- tyyppi	Pvm	Veden laatu	Veden lämpötila (°C)	<i>E. coli</i> (pmy/100 ml)	Suolistop. enterokokit (pmy/100 ml)
Kempele	Kalliomonttu, Kempeleen kunta	järvi	2.6.	hyvä	13	<1	<1
Liminka	Rantakylä, Limingan kunta	järvi	2.6.	hyvä	15	2	<1
Lumijoki	Viinavuori, Lumijoen kunta	järvi	2.6.	hyvä	14	<1	<1
Oulu	Jäälin monttu, Oulun kaupunki	järvi	2.6.	hyvä	14	<1	<1
Oulu	Lämsänjärvi, Oulun kaupunki	järvi	2.6.	hyvä	15	2	<1
Oulu	Nallikari, Oulun kaupunki	meri	2.6.	hyvä	11	52	18
Oulu	Papinjärvi, Oulun kaupunki	järvi	2.6.	hyvä	14	<1	<1
Oulu	Tuira, Oulun kaupunki	joki	2.6.	hyvä	13	3	6
Oulu	Valkiaisjärvi, Oulun kaupunki	järvi	2.6.	hyvä	14	6	<1