


SAARELAN JOKIVARSI

1/1000

MAISEMASELVITYS 1/2



Kuva 11: Näkymä vastarannalta

KARTTAMERKINTÖJEN SELITYKSET



Selvitysalue



Valokuvien ottopaikka ja suunta

MAISEMATILAT:



lehtimetsä



puoliavoin rantavyöhyke



aukko

MERKITTÄVÄ PUUSTO (puiden sijainti arvioitu maastokäynnillä):



mänty



kuusi

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ:




Rakennus

MERKITÄVÄT ALUERAJAUKSET:



Muinaisjäännös (sotilastorpan jäännökset 1700 luvulta)



Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Uuden Ouleiskaava 2016)



Merkittävä näkymä



Rannan virkistysyhteys (VILMO)



Keltakurjenmiekan esiintymisalue

Sijainti ja nykyinen maisema ja käyttö

Alue sijaitsee Oulun kaupungin Saarelan kaupunginosassa ja rajautuu lännessä Oulujokeen, pohjoisessa ja idässä Kero-ojaan ja etelässä mökin pihapiiriin. Alue on tuomivaltaista lehtimetsää. Metsä jatkuu selvitysalueen itäpuolella, pohjoisessa on pienen metsäkaistaleen jälkeen peltoa ja Markkuun ryhmäpuutarha ja etelässä on myös pienen metsäkaistaleen jälkeen peltoa. Selvitysalue on noin 0,9ha kokoinen ja rakentamaton lukuun ottamatta yhtä alueen yli kulkevaa sähkölinjaa. Metsikössä vaihtelee tiheäpuisemmat hämärät kohdat ja valoisat aukkopaidat.

Maisemaselvityksessä esityönä tutkittiin maastokartta ja ilmakeu-aineistoa, jonka jälkeen tehtiin kaksi maastokäyntiä nykytilan kartoittamiseksi. Alueelle on laadittu erillinen luontoselvitys.

Puusto on kookkaaksi kasvanutta tuomea, hies- ja rauduskoivua sekä harvakseltaan harmaaleppää. Rannan tuntumassa (erityisesti pohjoisessa) on myös muutamia kuusia ja mäntyjä. Aukkopaidat ovat puuttomia, ja niiden kasvillisuus poikkeaa tiheämpien kohtien kasvilajistosta kohtalaisen jyrkästi.

Nykytilassaan alue ei ole luontotyyppiään ja lajimonimuotoisuuttaan edustavassa tilassa eikä luonnontilainen ja rannassa kasvaa merkittävää puustoa.

Oulujoen ranta on selvitysalueen länsireunassa kasvillisuudeltaan hyvin harvaa. Ranta on lähinnä kivikon, hiekan ja joessa ajelehtivien järviruokokappaleiden peitossa (Kuva 6). Rannassa kasvaa paikoin hieman veden ylle nojaavina, pihlajaa, hieskoivua ja tuomea, sekä muutama mänty.

Selvitysalue sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristö -alueelle (Oulun vihralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus, VILMO-suunnitelma 2014). Oulujoen vesistö on merkitty ekologiseksi yhteydeksi.



Kuva 4: Puoliavointa rantaa



Kuva 1: Metsää talviasussa tontin etelärajalla



Kuva 7: Pohjoisosan avointa aluetta



Kuva 2: Oulujoen rantapuustoa



Kuva 6: Itäreunan aukkopaiikka



Kuva 5: Lehtimetsää



Kuva 3: Rantakivikkoa



Kuva 8: Ilmakuva 1990 (Karttatie)



Kuva 9: Ilmakuva 2004 (Karttatie)



Kuva 10: Ilmakuva 2017 (Maanmittauslaitos)

SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE

Oulujoen kivikkoinen ranta-alue sekä sitä reunustavaa rantapuustoa suositellaan säilytettävän mahdollisimman paljon jatkosuunnittelussa, sillä se mahdollistaa lintulajien pesinnän jatkossakin ja rantavyöhyke muodostaa luontaisesti myös ruokailu-, siirtymä- ja kulkureitin alueen eläimistöille sekä kasvupakan mm. keltakurjenmiekalle. Rauhoitetun keltakurjenmiekkan kasvupaikka tulee merkitä asemakaavaan suojelumerkinnällä.