



Ilmakuva vuodelta 1931. Paikkatietoikkuna.



Ilmakuva vuodelta 1947. Paikkatietoikkuna.



Ilmakuva vuodelta 1961. Paikkatietoikkuna.



Ilmakuva vuodelta 1971. Paikkatietoikkuna.

SELITTEET

- **Selvitysalue**
- 1 **Valokuvan ottopaikka ja -suunta**
- Maisematilat**
- Avoin viheralue
- Puoliavoin viheralue, puita ja pensaita
- * **Oleva lehti- / havupuu***
- K Koivu
- M Mänty
- P Pihlaja
- Oleva pensas, syreeni
- Ongelma-alueet/ maiseman heikkoudet**
- Huonokuntoinen aitarakenne
- Joutomaa-alue, puretun kaupan alue
- Hoitamaton, roskainen piha-alue
- Arvokohteet/ vahvuudet**
- Katutilaa jäsentävä puusto*
- Merkittävä puu, mänty*
- + ← Miellyttävä näkymä

*sijainti arvioitu maastokäynnillä 22.11.2024



Kuva 1 Näkymä selvitysalueelle Isterintieltä. Kajaanintien varrella on komeita maisemamäntyjä, jotka näkyvät lähimaisemassa.



Kuva 2 Näkymä asuintontilta kohti Kajaanintietä. Isterintien puoleisella naapuritontilla on hieno maisemamänty.



Kuva 3 Näkymä Kajaanintieltä asuintontille. Tontin reunassa kolme koivua. Mänty ja pihlajat sijoittuvat katualueen puolelle.

Kuva 4 Torpantien varren koivut asuintontin kohdalla.

MAISEMAN NYKYTILA

Selvitysalue sijaitsee Oulunsuun kaupunginosassa, alueen pinta-ala on noin 450 m². Se on nykytilassa puretun kaupan alueelta lähinnä hiekkapintaista joutomaata ja asumattoman tontin osalta hoitamatonta viheraluetta. Alueita käytetään tällä hetkellä varastointialueina, pihapiirissä on roskaista sekä vaihtolava tännä jätteitä.

Ympäröivälle alueelle ominaisia ovat järeät maisemamännyt, joita sijoittuu viereisille tonteille ja Kajaaninkadun varren katualueelle. Selvitysalueen tonteille ei sijoitu erityisen merkittävää puustoa. Asuintontille sijoittuu viisi varttunutta koivua, jotka tai osa niistä on suositeltavaa säilyttää osana uutta tontinkäyttöä. Torpantien varrella olevat koivut muodostavat vihreää katunäkymää ja Kajaanintien puoleiset koivut toimivat suoja puustona tontille. Asuintontilla on muutamia yksittäispensaita, syreeniä. Kajaanintien katualueen reunassa, tonttia rajaavan aidan vieressä kasvaa pientä pihlajaa sekä nuori mänty.

Selvitysalueen kautta ei kulje viher- tai virkistysyhteyksiä (Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus -suunnitelma, VILMO). Lähimmät viher- ja virkistysyhteydet ovat Poikkimaantien ja Lämsänjärven alueella selvitysalueen eteläpuolella sekä Pirtinpuiston puistoalueella selvitysalueen pohjoispuolella.



MAISEMAN HISTORIA

Selvitysalue on ollut metsäaluetta vuonna 1931. Tonttialueiden puusto on ollut raivattuna vuonna 1947, jolloin läheiset tontit ovat alkaneet rakentumaan. 1960-luvun alussa Isterintien puoleinen tontti on ollut osa Torpantien tontin piha-alueita. Vuonna 1971 Isterintien puoleinen tontin osa on ollut otettuna kaupan käyttöön. Kauppa on ollut käytössä vuoteen 2020 asti, vuonna 2023 se on ollut purettu. Kaupan tontin osalla ei ole nykyisin puustoa/ muuta kasvillisuutta. Asuinrakennuksen länsipuolella on 2 varttunutta koivua, jotka on havaittavissa 1970-luvun ilmakuva. Kajaanintien varrella on ollut puustoinen vyöhyke vielä 1970-luvulla.