


SAARELAN JOKIVARSI 1/1000 MAISEMASELVITYS 1/2



Kuva 11: Näkymä vastarannalta

Tulisi lisätä kuvailu selvityksen laatimisen ajankohdasta, eli esim; Maastokäynnillä käytiin x.x.xxxx.

Lisätään maininta että alueelle on laadittu erillinen luontoselvitys.

Maiseman kehittymisen historiasta olisi hyvä olla vaikka muutamalla lauseella kuvailua.

- KARTTAMERKINTÖJEN SELITYKSET**
- Selvitysalue
 - Valokuvien ottopaikka ja suunta
- MAISEMATILAT:**
- lehtimetsä
 - puoliavoin rantavyöhyke
 - aukko
- MERKITTÄVÄ PUUSTO** (puiden sijainti arvioitu maastokäynnillä):
- mänty
 - kuusi
- RAKENNETTU YMPÄRISTÖ:**
- Rakennus
- MERKITÄVÄT ALUERAJAUKSET:**
- Muinaisjäänнос (sotilastorpan jäännökset 1700 luvulta)
 - Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (VILMO suunnitelma 2014)
 - Merkittävä näkymä

Sijainti ja nykyinen maisema ja käyttö

Alue sijaitsee Oulun kaupungin Saarelan kaupunginosassa ja rajautuu lännessä Oulujokeen, pohjoisessa ja idässä Kero-ojaan ja etelässä mökin pihapiiriin. Alue on ~~tuomivaikasta~~ lehtimetsää. Metsä jatkuu selvitysalueen itäpuolella, pohjoisessa on pienen metsäkaistaleen jälkeen peltoa ja Markkuun ryhmäpuutarha ja etelässä on myös pienen metsäkaistaleen jälkeen peltoa. Selvitysalue on noin 0,9ha kokoinen, ~~luonnontilainen~~ ja rakentamaton lukuun ottamatta yhtä alueen yli kulkevaa sähkölinjaa. Metsikössä vaihtelee tiheäpuisemmat hämärit kohdat ja valoisat aukkopaidat.

Puusto on kookkaaksi kasvanutta tuomea, hies- ja rauduskoivua sekä harvakseltaan harmaaleppää. Rannan tuntumassa (erityisesti pohjoisessa) on myös muutamia kuusia ja mäntyjä. Aukkopaidat ovat puuttomia, ja niiden kasvillisuus poikkeaa tiheämpien kohtien kasvillisuudesta kohtalaisen jyrkästi.

Nykytilassaan alue ei ole luontotyyppiään ja lajimonimuotoisuuttaan edustavassa tilassa eikä luonnontilainen ja ~~ei siksi ole kasvillisuutensa puolesta huomionarvoinen.~~

Oulujoen ranta on selvitysalueen länsireunassa kasvillisuudeltaan hyvin harvaa. Ranta on lähinnä kivikon, hiekan ja joessa ajelehtivien järviruokokappaleiden peitossa (Kuva 6). Rannassa kasvaa paikoin hieman veden ylle nojaavina, pihlajaa, hieskoivua ja tuomea, sekä muutama mänty.

Selvitysalue sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriympäristö -alueelle (Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus, VILMO-suunnitelma 2014). Oulujoen vesistö on merkitty ekologiseksi yhteydeksi.

(Uuden Oulun yleiskaava. 2016)

+ Vesistö ekologisena yhteytenä (VILMO)
+ Rannan virkistysyhteystarve (VILMO)
+ tärkeä viheralueverkosto (VILMO)

SAARELAN JOKIVARSI 1/1000 MAISEMASELVITYS 2/2



Kuva 4: Puoliavointa rantaa

mikä tämä viiva on?



Kuva 1: Metsää talviasussa tontin etelärajalla



Kuva 7: Pohjoisosan avointa aluetta



Kuva 2: Oulujoen rantapuustoa



Kuva 6: Itäreunan aukkopaiikka



Kuva 5: Lehtimetsää



Kuva 3: Rantakivikkoa



Kuva 8: Ilmakuva 1990 (Karttatie)



Kuva 9: Ilmakuva 2004 (Karttatie)



Kuva 10: Ilmakuva 2017 (Maanmittauslaitos)

SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE

Oulujoen kivikkoinen ranta-alue sekä sitä reunustavaa rantapuustoa suositellaan säilytettävän mahdollisimman paljon jatkosuunnittelussa, sillä se mahdollistaa lintulajien pesinnän jatkossakin ja rantavyöhyke muodostaa luontaisesti myös ruokailu-, siirtymä- ja kulkureitin alueen eläimistöille sekä kasvupakan mm. keltakurjenmiekalle.