

Yliääkärin asunto

Osoite: Tuirantie 1

Rakennusvuosi: 1909

Suunnittelija: arkkitehti Victor Sucksdorff

Rakennusmateriaali: Puu

Kerroslukku: 2

Kerrosala: 324 m²

Muutoksia: 1971, 1975 ja 1988



206. Rakennuksen sisätiloissa on säilynyt valkoisia kaakeliuuneja. Huoneiden alkuperäiset materiaalit ovat peittyneet vuosien 1975 ja 1988 korjausten yhteydessä.

Ominaispiirteet

Yliääkärin asunto on rakennettu samanaikaisesti viereisen hermosairaalan kanssa. Se edustaa samaa 1900-luvun vaikutteitaan keskieuropalaista art nouveau-arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin muotokieli on rikas, mutta koristeaiheita on käytetty hillitysti.

Rakennus on kaksikerroksinen ja hirsirunkoinen. Se on muodoltaan kahden suorakaiteen muodostama risti. Pääjulkisivu avautuu etelään. Kattomuotona on monisivuinen taitekatto, jonka lappeet on päällystetty kaksiuraisella kattotileillä. Julkisivut on puuverhoiltu ja niitä rytmittää vaakalistoitus sekä suunnaltaan vaihteleva panelointi. Ikkunat ovat jugend-tyylille tyyppilliset kookkaat ja moniruutuiset.

Alapohja on pääosin tuulettuva pienehköä kellaria lukuun ottamatta. Kellarin katossa on kappaholvi. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto ja se on liitetty kaukolämpöverkkoon Hermolan kautta. Parvekkeita on useita ja ne avautuvat eri suuntiin. Pihalla on pyöreä huvimaja.





208. Julkisivu lounaaseen

210. Julkisivu koilliseen.



209. Länsisivulle on rakennettu pyörätuoliliiska 1988.

211. Ikkunat ovat alkuperäiset.





212. Näkymä portaikkoon. Kattovalaisimet ovat 1980-luvun kerrostumaa.



213. Ullakko on säästynyt suurilta muutoksilta.



214. Ensimmäisessä kerroksessa on valkoisia kaakeliuuneja. Toisessa kerroksessa on petikuorinen pystyuuni.

Käyttötarkoitus

Rakennus ei ole käytössä. Se on alunperin rakennettu lääkärin asunnoksi, jona se palveli 1970-luvulle asti. Myöhemmin sen tiloissa on toiminut kotisairaahoito, lääkäripäivystys, rokotuspoliklinikka, neuvola, vanhuksen päiväkeskus ja kuntoutuskeskus. Viimeisin toimija oli mielenterveystyön kriisikeskus.

Säilyneisyys

Yliääkärin talon ulkoarkkitehtuuri ja ulkovaipan rakennusosat ovat hyvin säilyneet. Muutokset ovat vähäisiä ja ne on toteutettu alkuperäisyyttä kunnioittaen. Sisätiloissa säilyneisyys ei ole samaa tasoa. Rakennuksen lämmöneneristystä on parannettu 1988 ja siinä yhteydessä sisäpuolen pintamateriaalit on uusittu. Alkuperäisiä välilivoja on säilynyt ja niiden alkuperäisyyttä on palautettu poistamalla palosuojalevyjä. Yliääkärin asunnon irtaimistoa ei ole tietävästi säilynyt. Avokkaimpia säilyneitä rakennusosia ovat alkuperäiset kaakeliuunit. Ullakko on hyvin säilynyt.

Pesutupa

Osoite: Tuirantie 1

Rakennusvuosi: 1909

Suunnittelija: rakennusmest. J.W.Miesmaa

Rakennusmateriaali: puu

Kerroslukku: 1

Laajuus: 35 m²

Muutoksia: ajankohdat ei tiedossa



215. Pesutupa Länneislä



216. Julkisivu Itään.



217. Saunassa on lauteet mutta kiuas on purettu pois.

Ominaispiirteet

Ylläkäärin asunnon pihapiiriin kuuluu ulkoarkkitehtuuriltaan omaperäinen pesutupa, jossa on sauna, varasto sekä länsipäässä autotalli. Rakennus on yksikerroksinen, puurunkoinen ja sillä on maavarainen betonilattia. Kattomuoto on epäsymmetrinen aumakatto, jonka muodostaa katokset sisääkäynnille. Katemateriaalina on konesaumattu pelti. Katolle nousee suurikokoinen punatiilistä muurattu savupiippu. Julkisivuissa on hermosairaalan tyyliä ja väritystä mukailtava puuverhoilu, jota on koristeltu leveällä listoituk-sella. Saunan sisustus on todennäköisesti 1960-luvulta.

Käyttötarkoitus

Rakennusta käytetään varastona. Se on toiminut aiemmin saunana, pesutupana, varastona ja autotallina.

Säilyneisyys

Pesutupa on ulkoisesti kohtuullisen hyvin säilynyt. Sen ryhtiä heikentää vajoaminen suhteessa ympäröivään maanpintaan. Rakennusta on laajennettu, mutta sen kerrostumia on vaikea tunnistaa.



218 kuva

219. Pesutupa on alarinteessa ja painunut maahan perustuksia myöten.