



## Ylihoitajattaren asunto (keittiö ja ruokala)

Rakennusvuosi: 1900

Suunnittelija: arkkitehti S.M. Schjerfbeck

Rakennusmateriaali: Puu

Kerrosluvu: 1 + kellari + ullakko

Kerrosala: 305 m<sup>2</sup>

Muutoksia: 1925 ja 1937



157. Leipomohuone nykytilassa. KUVA: Ida Mustamaa

## Ominaispiirteet

Ylihoitajattaren asunto on osa sairaala-alueen vanhinna kokonaisuutta. Hirsirunkoinen rakennus on pystytetty luonnonkiviperustukselle. Julkisivujen laudoitus ja listoilla tehty yksityiskohdat noudattavat kunnallissairaalan rakennusten niukasti koristeltua uusrenessanssityyliä. Harjakatto on päädyissä aumattu ja sen keskellä on satulakattoinen poikkiharja. Vesikattomateriaalina on konesaumattu pelti. Savupiiput ovat muodoltaan alkuperäisiä. Kolme katettua sisäänkäyntiä avautuvat sisäpihan puolelle. Rakennuksella on täysikokoinen kellari, jonne kuljetaan rakennuksen päädyistä. Rakennuksessa on sähkölämmitys ja painovoimainen ilmanvaihto.





199. Yhdistätöiden asuintalon ulkoiselta näköalalta nähtynä alku- ja loppurakennus, vaikka sen muoto on muuttunut. Rakennuksen säilyminen edellyttää toimintatiloja.





160. Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä. Sen yläpuolelle rakennettiin vuonna 1925 palvelijan asunto.

162. Rakennuksen taakse tehtiin ruokalan laajennus vuonna 1937.



161. Iläpäävä on laajennettu vuonna 1937, jolloin sinne tehtiin asunot yllihotilajuttarelle ja ermännille.

163. Yksityiskohta kivijalan ja puurungon liittoksesta.







164. Rakennuksessa on vuonna 1937 rakennettu täysikokoinen kellarit, jonne on suora sisäänkäynti rakennuksen takaa. Kuva: Ida Mustajamaa

### Käyttötarkoitus

Rakennus ei ole käytössä. Se on toiminut aiemmin asuntona, sairaalan keittiönä ja tuokalana sekä viimeksi kiinteistöhoitajien varastotilana ja tukikohtana.

### Säilyneisyys

Rakennusta laajennettiin vuonna 1937, jolloin itäpäättyyn tehtiin keittäjän ja ylihoitajattaren asunnot ja keittiötä laajennettiin pohjoissivulle. Samalla rakennukseen tehtiin täysikokoinen kellarit. Poikkiharjan kohdalla on vuonna 1925 rakennettu vinttihuone. Keittiötä on ajantasaisesti vuoteen 1978 saakka, jolloin sen käyttö sairaalakeittiönä lopetettiin.



165. Ruokala rakennuksen laajin yhtenäinen tila. Teräskuoriset pystyvuunit ovat säilyneet. Kuva: Ida Mustajamaa

Rakennuksen keskeiset tyylipiirteet ovat säilyneet huolimatta ulkoista hahmoa muuttaneesta laajennuksesta. Julkisivun listoitus, ulko-ovet ja katokset ovat säilyneet. Myös vesikaton muutokset on toteutettu alkuperäistä muutokielitä seuraten. Ikkunat ja ulko-ovet ovat alkuperäisiä tai niitä vastaavia. Sisätiloissa on säilynyt alkuperäisiä rakennusmateriaaleja, välivoivia ja pystyvuuneja.

Runsas kerrostumat ja niiden kautta näkyvä muutoshistoria kertovat kunnallisairaalan toimintaan olennaisesti kuuluneista huollon tehtävistä sekä sairaalan henkilökunnan arjesta sadan vuoden ajalta.